

放射線量測定器の使用方法

1 放射線量測定器

環境放射線モニタ ラディ (堀場製作所製)

2 取扱い

- ①装置を落下させない。
- ②強い衝撃を与えない。
- ③測定器を水につけない。
- ④磁石や強い電波を放射する (出す) 機器類に近づけない。
- ⑤測定器を地面に置かない。
- ⑥炎天下の車中に放置しない。
- ⑦雨天時は測定をしない。

3 測定方法

①測定器の取扱い方法

- ・電源を入れる (電源ボタン0.5秒長押し)
- ・35秒後に最初の測定値が表示される。
- ・10秒後に次の測定値が表示される。
- ・その後10秒毎に測定値が表示される。

②測定

- ・測定地点を決定し、地表面から1mの地点での測定をお願いいたします。

4 問い合わせ先

操作方法等についてのご不明な点があれば、環境保全課までお問い合わせください。(電話番号0475-80-1163)