

平成30年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日:8月2日(木)・8月21日(火)
 進捗状況確認日:11月9日(金)
 次年度:松尾・蓮沼地区(8月上旬予定)
 ※平成31年3月31日現在

山武市【県道】

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
鳴浜小学校	山武市本須賀2252番地付近 県道121号線 京塚カーブ～本須賀海岸への道	歩道がなく、草が生い茂っているため危険である。	・山武土木事務所→除草	・除草完了
大平小学校	山武市松尾町借毛本郷4089付近交差点 県道58号線	自動車の交通量が多く、交通事故も多いため危険である。	・山武土木事務所→交差点の4カ所の巻き込み部分の外側線の引き直し。 ・山武土木事務所→横断歩道付近の除草	・外側線引き直し完了 ・除草完了
松尾小学校	山武市松尾町松尾112番地付近 県道22号線 山武市蕪木～松尾中学校坂道	道路の脇の草が歩道を覆っているため、登下校時の子どもが車道を歩くことがある	・山武土木事務所→歩道の土の除去と除草	・土の除去と除草完了
	山武市松尾町蕪木742～798付近 県道22号線(蕪木交差点付近)	緩やかなカーブで、車も歩行者も前方の見通しが悪い。	・山武土木事務所→舗装修繕、横断歩道の塗り直し、路面標示	・舗装修繕完了 ・横断歩道の塗り直し完了 ・路面標示完了
豊岡小学校	山武市松尾町金尾466～493付近 県道22号線(豊岡交差点付近の道)	歩道がなく、歩行者の脇近くを車が走る状態で危険である。	・山武土木事務所→外側線の引き直し。	・外側線引き直し完了
山武中学校 山武南中学校	山武市椎崎344付近 椎崎交差点～JA山武郡市日向につながる道 県道116号線	歩道のない短いカーブで、朝夕交通量が多く、東側が危険である。	・山武土木事務所→外側線を両側引き直し。路肩の土の除去	・外側線の引き直し完了 ・土の除去完了
	山武市椎崎1941-8付近 椎崎交差点～白玉交差点までの道 県道116号線	・白玉交差点から椎崎交差点までの下りの坂道は、左側の歩道が途中で無くなるので危険である。 ・坂道の歩道脇の草が伸びて、歩道に張り出してきて、通行を妨げて危険である。	・山武土木事務所→路肩の除草	・除草完了
	山武市埴谷2074-4付近 白玉交差点～山武消防署付近の信号のある交差点までの道 県道116号線	歩道が無く、夕方は暗くて危険。多くの自転車通学の生徒が通行すると思われるので、安全対策が必要である。	・山武土木事務所→除草、街灯1カ所設置	・除草完了 ・街灯は平成31年度設置に向けて検討していく。

平成30年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日:8月2日(木)・8月21日(火)
 進捗状況確認日:11月9日(金)
 次年度:松尾・蓮沼地区(8月上旬予定)
 ※平成31年3月31日現在

山武市【市道】

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
大富小学校	山武市富田ト91～ト97付近 富田東バス停近くから国道126に出る道	樹木がおおっていて、カーブしているため車から人が見えにくい。	・山武市役所市民課→注意喚起の標識を設置	・標識設置完了
大平小学校	山武市松尾町広根1140付近 小学校周辺～変形T字路までの道	変形したT字路のため、見通しが悪い。車の往来が多く、歩行者が危険である。	・山武市役所土木課→学校周辺にグリーンベルトを引いて安全を確保する。	・グリーンベルト工事完了
成東中学校	山武市成東2660番地付近交差点	交差点に標識等は十分にあるが、横断歩道等のラインが薄く、事故につながる可能性がある。	・山武警察署→横断歩道等のラインの塗り直し。	・横断歩道等の塗り直し完了
山武中学校 山武南中学校	山武市埴谷2279付近のT字路 住宅街から山武中へ続く市道に突き当たる場所	住宅街から出てくるときに見通しが悪く、山武中側が見えづらい。	・山武市役所市民課→車に対して注意喚起の看板を設置する。	・看板設置完了
	山武市木原873～813-1 北総長寿苑までの道	道幅せまく、路肩が無くて危険である。	・山武市役所土木課→道幅を示すポールを整備し、本数を増やす。	・ポールの整備・追加完了
	山武市木原929-5付近 北総長寿苑から山武西小までの道	急カーブで見通しが悪いため危険である。	山武市役所市民課・教育委員会→注意喚起の看板を坂の上下2カ所に設置する。	・看板設置完了