


千葉県 山武市 松尾小学校学区 (通学路緊急合同点検 対策箇所)

NO25 松尾中正門～県営住宅



 ...対策箇所


この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

対策前



路肩に土砂が堆積し道路が狭くなっている。

対策後



路肩清掃で対応。