


千葉県 山武市 松尾小学校学区 (通学路緊急合同点検 対策箇所)

NO.18 小学校正門～IT館前の踏切



 ...対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

対策前



経年劣化により区画線が消え、歩車道の区別がない状態。

対策後



歩道設置の早期着手が難しいため、区画線で対応。