


千葉県 山武市 山武北小学校学区 (通学路緊急合同点検 対策箇所)

NO.12 小学校正門～睦岡方面



●・・・対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

対策前



歩車道の区別がない状態。

対策後



歩道設置の早期着手が難しいため、区画線及び路面表示で対応。