


千葉県 山武市 大富小学校学区 (通学路緊急合同点検 対策箇所)

NO.6 新往環橋下



●...対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

対策前



歩車道の区別がない状態。
※交差点部は信号機設置要望アリ

対策後



歩道設置の早期着手が難しいため、区画線で対応。