

令和3年度 通学路緊急合同点検進捗状況

山武市全地区
 緊急合同点検日:7月27日(火)
 通学路安全推進会議:11月9日(火)

山武市【県道】

令和4年5月27日現在

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
南郷小学校	下横地宇宙あそびむら周辺から川崎方面に向かう道	歩道が狭い。ガードレールや横断歩道がない。	山武土木事務所 →側溝の上の枝木の剪定 →外側線の引き直し・グリーンベルトの設置 市民自治支援課 →通学路である旨の標識の設置	完了 ・側溝の上の枝木の剪定 ・通学路である旨の標識の設置 ・外側線の引き直し・グリーンベルトの設置
緑海小学校	松ヶ谷イ2625 秋庭歯科医院付近 T字路付近	横断歩道はあるが、見通しが悪く、信号もなく、道幅も狭い。	山武警察署 →横断歩道のつりさげ看板の修理 山武土木事務所 →運転手に対する注意喚起、路面標示の設置 →カーブミラー付近の草木の剪定 土木課 →カーブミラーの角度調整	完了 ・運転手に対する注意喚起、路面標示の設置 ・カーブミラー付近の草木の剪定 ・カーブミラーの角度調整 ・横断歩道のつりさげ看板の修理
蓮沼小学校	蓮沼ハ294付近 空港道路「はやさか」付近横断歩道	交通量の多い道であり、歩道がなく横断時危険である。	教育委員会 →歩道が整備されたことにより、学校からの安全指導等の確認	完了 ・学校に連絡・確認
松尾小学校	山武市松尾町松尾39 県道111号 国道126号との交差点から松尾中学校入口までの歩道	歩道はあるが幅が狭く(1m少し)、中学生も利用しているため下校時に重なる場合がある。	山武警察署 →標識目視しやすいよう草木の剪定 山武土木事務所 →自発光鏡の設置	完了 ・標識目視しやすいよう草木の剪定 ・自発光鏡の設置
日向小学校	県道日向停車場極楽寺線から市道成東酒々井線 日向駅から旧日向小学校下を通過する道。椎崎298から、森1496周辺までの道。	踏切付近は、踏切を通過する自動車の数が多く、道幅も狭い。外側線がない箇所がある。	山武土木事務所 →路面標示、グリーンベルト再設置	令和3年度完了予定 ・路面標示、グリーンベルト再設置
睦岡小学校	県道22号線 山武市埴谷1396 妙宣寺 前	交通量がそれほど多くない為、スピードを出す車が多い。歩道が狭い。	山武土木事務所 →グリーンベルトの設置 市民自治支援課 →歩行者への注意喚起の標識の設置	完了 ・歩行者への注意喚起の標識の設置 ・グリーンベルトの設置
山武北小学校	八日市場八街線 沖渡699前道路	学校から西南方面に帰る児童に道路を渡る信号・横断歩道がない。そのため、一度東側の信号を渡り、歩道の幅のない道を西方向に歩く。	教育委員会 →学校と安全指導やルートの確認。 →定期的な除草土砂を取り除くことが必要。	完了 ・学校と確認 ・除草、土砂を撤去・確認
山武北小学校	八日市場八街線 実門ソーラーコンテナシステムから白浜食堂付近	登校時は上り坂、下校時は下り坂で、白線の上を児童が歩いている。道路わきの湿地から、水がしみやすい。雨の日は、道路に水が流れる状態。大型自動車も通り、危険。	印旛土木事務所 →境界確定がされていない箇所の為、民地の所有者と相談しながら舗装をしていく予定。	令和4年度完了予定 ・舗装

令和3年度 通学路緊急合同点検進捗状況

山武市全地区
緊急合同点検日:7月27日(火)
通学路安全推進会議:11月9日(火)

山武市【市道】

令和4年5月27日現在

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
成東小学校	山武市殿台623 殿台ニュータウンから島地区を通り線路の手前まで	・車道と歩道を分ける白線がないため、歩道がない。 ・抜け道として使う車が多いため、スピードを出す車が多い。	土木課 →グリーンベルトの設置	完了 ・グリーンベルトの設置
南郷小学校	上横地1371 入江宅交差点を左折し、富田幸谷青年館に渡る四つ角	交通量が多く、直進のためスピードが出ている車が多い。	土木課 →舗装工事に伴う白線の引き直し 市民自治支援課 →通学路である旨の標識の設置	完了 ・舗装工事に伴う白線の引き直し ・通学路である旨の標識の設置
大平小学校	山武市松尾町高富627 浅野商店の前	ミラーはあるが、見通しが悪く、車の往来も多い。	土木課 →外側線の引き直し →路面標示の整備 市民自治支援課 →安全対策の標識の設置	完了 ・外側線の引き直し ・路面標示の整備 ・安全対策の標識の設置
大平小学校	山武市松尾町武野里 川島豆腐店付近の十字路	直線で見通しが良いため、車のスピードが上がりやすい。	教育委員会 →老朽化した通学路標示の撤去を学校に依頼 市民自治支援課 →必要時に新しい標示を設置	完了 ・老朽化した通学路標示の撤去 ・必要時に新しい標示を設置
松尾小学校	山武市松尾町猿尾208 旧猿尾共同館付近T字路	抜け道になっており、スピードを出す車が多い。	土木課 →白線の引き直し →一時停止線の残線の削除	完了 ・白線の引き直し ・一時停止線の残線の削除
山武北小学校	山武市横田516-8~516-25付近 畑に面した市道	歩道が狭く、児童が白線の上を歩いている状態。緩やかなカーブがあり、車もスピードが出やすい。道幅が少しでも広い方があるため、信号機のないところで、横断することになり危険。	土木課 →外側線の引き直し →警戒標識・路面標示等の設置	完了 ・外側線の引き直し ・警戒標識・路面標示等の設置