

旧山武西小学校の現状写真

▼校舎外観(東側)



▼校舎(北側)



▼校門



▼1階普通教室



▼1階特別支援教室



▼1階保健室



旧山武西小学校の現状写真

▼1階校長室



▼1階休憩室



▼2階音楽室



▼2階図書室



▼2階図工室



▼2階コンピュータ室



旧山武西小学校の現状写真

▼2階多目的室



▼2階放送室



▼3階家庭科室




▼3階理科室



▼3階メディアルーム



▼3階多目的室



旧山武西小学校の現状写真

▼3階教材室



▼3階配膳室



▼2階トイレ(普通教室側)




▼1階昇降口



▼1階廊下



▼階段



旧山武西小学校の現状写真


▼1階印刷室




▼1階配膳室(シャッター)



▼吹き抜け



▼吹き抜け天井



▼体育館外観(南側)



▼体育館外観(北側)



旧山武西小学校の現状写真

▼体育館内観



▼体育館入口



▼体育館更衣室



▼体育館渡り廊下



▼プール



▼男子更衣室



旧山武西小学校の現状写真

▼女子更衣室



▼プール シャワー



▼プール 機械室



▼校庭



▼体育倉庫外観



▼体育倉庫内観①



旧山武西小学校の現状写真

▼体育倉庫内観②



▼屋外トイレ外観



▼屋外トイレ内観



▼校庭ポンプ



▼防災備蓄倉庫



▼動物小屋



旧山武西小学校の現状写真

▼まちづくり協議会倉庫・オイル庫等



▼オイル庫



▼キュービクル



▼受水槽



▼防災行政無線



▼調整池



旧山武西小学校の現状写真

▼進入路1(県道76号分岐)



▼進入路2



▼進入路3

